




床下 台所配管 漏水等無し




木部含水率確認13.9%



火打土台確認 断熱材確認



カスガイ金物確認



土壁確認



白蟻穿孔消毒跡確認



調湿材確認 根がらみ材確認

