



外部


建物全景



外壁チョーキング多少確認




縦樋チョーキング無し



雨戸鏡板チョーキング確認




軒裏換気板確認




縁側一部基礎無し



下屋根 釉薬和瓦 劣化傾向



水切り板金 劣化傾向



大屋根 釉薬和瓦 劣化傾向



大屋根 釉薬和瓦 劣化傾向